

Bilaga 4. Nedlagda deponier

1 Bakgrund

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan och Länsstyrelsens sammanställning (NFS 2020:6) ska avfallsplanen innehålla uppgifter om nedlagda deponier, inklusive en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa och miljön.

Enligt Naturvårdsverkets vägledningsrapport (6760) till föreskrifterna bör det för varje deponi anges plats och namn. Vidare bör uppgifter anges om typ av avfall som deponerats, deponiklass, deponerade mängder, deponins utbredning och för vilken tidsperiod som deponin var i drift, förutsatt att dessa uppgifter finns tillgängliga.

Enligt 5 § avfallsförordningen (2020:614) avses med deponi en upplagsplats för avfall. De deponier som redovisas i denna bilaga är upplagsplatser som inte längre tillförs avfall.

2 Inventering och riskklassning

Inga nya nedlagda deponier har tillkommit i denna avfallsplan jmf med tidigare. Klassificeringen är också densamma och har gjorts enligt LeGrands system.

3 Resultat av inventering och riskklassning

Nedan redovisas grundläggande uppgifter om de nedlagda deponierna i Lunds kommun. I Lunds kommun har totalt 31 stycken nedlagda deponier identifierats vid inventering av Länsstyrelsen från 2015. Av dessa 31 har sex stycken sådan riskklass att de har åtgärds och kontrollprogram.

Slutsumma	Föroreningsrisk	Toleransnivå
<-8	Ingen	Acceptabel
-7 till -4	Låg	Förmodligen acceptabel
-3 till +3	Måttlig (har kontrollprogram)	Osäkert om acceptabel
+4 till +7	Hög (har kontrollprogram)	Förmodligen oacceptabel
>8	Mycket hög (har kontrollprogram)	Oacceptabel

Namn, ID	Typ/Avfallslag	Fastighetsbeteckning	Genomförda åtgärder	Drifttid	Verksamhetsutövare	Riskklass
Rögle	Hushålls-, industri & trädgårdsavfall, schakt & rivningsmassor	Rögle 3:53	Kontrollmätningar av yt- och grundvatten pågår sedan 1998. Återställs till fri luftsområde beräknat klart våren 2022.	1967-1990	Lunds kommun	LeGrands 14
S:t Hans backar, Lund	Hushållsavfall, schaktmassor, byggavfall och aska	Norra Fäladen 4:1	Övertäckning med lermorän, delvis ett system med avskärmande dräneringar. Årliga kontrollmätningar.	1948-1967	Lunds kommun	LeGrands 10
Dalby	Hushållsavfall	Dalby 7:2, 10:6	Övertäckt med jord, vegetation. Årligt kontrollprogram.	1950-1976	Dalby Kommun	LeGrands 15
Östra Mölla, Dalby	Siporexavfall och hushållsavfall	Dalby 92:2	Övertäckning med lerhaltig jord. Årligt kontrollprogram.	1950-1970	Siporex	LeGrands 9
Risen Genarp	Hushållsavfall	Toppeladugård 2:1	Väl övertäckt med lerhaltig jord och gräsvegetation. Årligt kontrollprogram.	1946-1974	Genarps kommun	LeGrands 2
Veberödstippen	Hushållsavfall, Industriavfall	Veberöd 7:3	Bristfällig övertäckning, vegetation. Årligt kontrollprogram.	19??-1975	Veberöds kommun	LeGrands 19
Tipp Lund M118	Schaktmassor, Siporexavfall	Östra Odarslöv 16:5	Riskenventering 1993	1980-1993	Lunds kommun	LeGrands 0
Tipp Lund M123	Siporexavfall, bergkross, sediment	Öneslöv 38:4	Riskenventering 1993	1980-1993	Siporex, Sydsten	LeGrands 6
Tipp Lund Plisåker	Schaktmassor, rivningsavfall	Avtalet 11	Riskenventering 1993	1970-1993	Lunds kommun	LeGrands -12
Värpinge slamlager	Slam	Värpinge 17:26	Riskenventering 1993	1974-20??	Lunds kommun	LeGrands -12
Tipp Lund Stg 59	Aska, slagg	Rivan 4	Riskenventering 1993	1926-1960	Lunds kommun	LeGrands -12
Tipp Lund, Norra Nöbbelövs mosse	Hushållsavfall	Nöbbelöv 6:1	Riskenventering 1993	19??-1971	Torns, Lunds kommun	LeGrands -3
Tipp Lund M99	Schaktmassor, rivningsavfall	Nöbbelöv 5:36	Riskenventering 1993	1960-1980	Byggtreprentabblag	LeGrands -6
Tipp Lund Ormparken	Hushållsavfall	Mårtens Fälad 1:15	Riskenventering 1993	1930-1965	Lunds kommun	LeGrands -8
Tipp Lund Fäladsgården	Industriavfall	Norra Fäladen 4:1	Riskenventering 1994	1940-1967	Tetra Pak	LeGrands -15
Tipp Lund M125	Hushållsavfall	Västra Odarslöv 4:1	Riskenventering 1993	1955-1962	Lunds kommun	LeGrands -16
Tipp Hästad	Hushållsavfall	Hästad 16:23, Hästadmölla 2:1	Riskenventering 1993	1950-1970	Torns kommun	LeGrands 3
Tipp Lund M117	Hushållsavfall, Industriavfall	Sandby 25:41	Riskenventering 1993	1960-1969	Södra Sandby kommun	LeGrands 3
Tipp Lund M120	Hushållsavfall	Dalby 79:1	Riskenventering 1993	1940-1955	Dalby kommun	LeGrands 11
Tipp Lund M110	Hushållsavfall	Lyngby 9:12	Riskenventering 1993	19??-1975	Dalby kommun	LeGrands -8
Tipp Lund M114	Hushållsavfall	Genarp 34:1	Riskenventering 1993	1940-1955	Genarps kommun	LeGrands 1
Tipp Lund M112	Hushållsavfall	Damastduken 10	Riskenventering 1993	1940-1960	Genarps kommun	LeGrands -11
Tipp Lund M113	Kolstyvb, aska	Genarp 5:232	Riskenventering 1993	1893-1952	SI	LeGrands 4
Lund Björnstorps gårdstipp	Gårdstipp, rivningsavfall	Björnstorp 1:1	Riskenventering 1993	19??-1988	Björnstorps gods	LeGrands 0
Tipp Lund M133	Siporexavfall	Ömeslöv 42:1	Riskenventering 1993	19??-1982	Siporex, Sydsten	LeGrands 6
Fd deponi för Industriavfall	Avbaningsmassor	Hällestad 8:194	Riskenventering 1993	19??-1980	Sydsten	LeGrands -4
Tipp Lund M132	Avbaningsmassor	Dalby 34:8	Riskenventering 1993	19??-1993	Sydsten	LeGrands 4
Tipp Lund M134	Schaktmassor	Dalby 5:8	Riskenventering 1993	1960-1970	Dalby kommun	LeGrands 2
Tipp Lund M130	Hushållsavfall	Hällestad 8:144	Riskenventering 1993	1960-1970	Dalby kommun	LeGrands 4
Tipp Lund M128	Hushållsavfall	Hällestad 10:60	Riskenventering 1993	1940-1950	Dalby kommun	LeGrands 7
Tipp Lund M127	Hushållsavfall	Hällestad 35:2	Riskenventering 1993	1950-1960	Torna Hällestad kommun	LeGrands -9